ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel. 02 751 98 39
Fax 02 751 52 09
BELAC N° 234-INSP

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : EANDIS

Nr teller : N° comp : 3266368

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 8420160223/04

EAN code : —

Aard onderzoek : AREI ART / Genre de contrôle : RGIE ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
	●	○	●	○	○	○	●	●

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : KON. ASTRIDSTRAAT 3, DEINZE 9800

Eigenaar Propriétaire: LIPPENS Y Adres : Adresse : IDEM

Installateur : MARC VAN WAMBEKE BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : Date du contrôle : 23/2/2016 Ik. / C.I. : Inspecteur : N.D. STEENE R

Onderzoek / Contrôle : ● Woning / maison ○ Appart. ○

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
2x230V	VOB 10²	40A

Aardelectrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
GEEN 13,6 Ohm	5,54 Mohm	2

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : 15	TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40	300	A	A → D	○	○	○	○	○	○	○	○
40	30	A	A → E	○	○	○	○	●	○	○	○
				○	○	○	○	●	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ● NOK ○ direkte aanraking : OK ● NOK ○
Contrôle visuel : général : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ● NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : OK ● NOK ○
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ● NOK ○
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*
Opmerkingen/Remarques : GEEN

VISUM : Datum/date : ELECTRO-TEST 23 FEB 2016
Ronny Van de Steene
Inspecteur
Gsm +32 495 54 38 40

Besluit / Conclusion :

☒ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.**
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de controle: / Volgende controlebezoek:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK ○	274 AK ○ (18 m →)	276bis HK ○	274 HK ○	... / ...
271 AK ○		271 HK ○		... / ...
276 AK ○		276 HK ○		... / ...

☐ **L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.**


☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infracions.
Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l' inspecteur .....

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoekte bewaren in het dossier van de elektrische installatie; **b)** de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; **c)** de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; **d)** de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparation des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à l'énergie surveillance des installations électriques domestiques.



Keuringsorganisme

ELECTRO-TEST


23 FEB 2016

Ronny Van de Steene
Inspecteur
Gsm +32 495 94 38 40

VAN WAMBEKE MARC
Kort Eindeken 6
9920 Lovendegem
Tel. 09 372 65 52
BTW BE 0740.250.748


Klantgegevens

Lippens Yves
Koningin Astridstraat 3
9800 Deinze



VAN WAMBEKE MARC Kort Eindeken 6 9920 Lovendegem Tel. 09 372 65 52 BTW BE 0740.250.748	**Keuringsorganisme** ELECTRO-TEST 23 -03- 2016 Ronny Van de Steene Inspecteur Gsm +32 . 38 40	**Klantgegevens** Lippens Yves Koningin Astridstraat 3 9800 Deinze


GELIJKVLOERS



ELECTRO-TEST


VAN WAMBEKE MARC Kort Eindeken 6 9920 Lovendegem Tel. 09 372 65 52 BTW BE 0740.250.748	**Keuringsorganisme** 23 FEB 2016 Ronny Van de Steene Inspecteur Gsm +32 495 54 38 40	**Klantgegevens** Lippens Yves Koningin Astridstraat 3 9800 Deinze

1 STE VERDIEP



VAN WAMBEKE MARC Kort Eindeken 6 9920 Lovendegem Tel. 09 372 65 52 BTW BE 0740.250.748	**Keuringsorganisme**	ELECTRO-TEST 23 FEB 2013 Ronny Va... Leene Inspecteur Gsm +32 49... 54 38 40	**Klantgegevens** Lippens Yves Koningin Astridstraat 3 9800 Deinze

ZOLDER



VAN WAMBEKE MARC Kort Eindeken 6 9920 Lovendegem Tel. 09 372 65 52 BTW BE 0740.250.748	**Keuringsorganisme** LEMMENS-TEST 23/2/2016 Inspecteur Gsm 0495 54 ... 40	**Klantgegevens** Lippens Yves Koningin Astridstraat 3 9800 Deinze